

**Registrul întreruperilor programate în livrarea gazelor naturale a consumatorilor finali pentru anul 2021 a operatorului sistemului de distribuție SRL "Ungheni-Gaz"**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (h)	OSD, (h)	Total, (h)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Filiala "Ungheni-Gaz"</b>														
	sat. Frăsinești	sat. Frăsinești, PRG nr.1,2,3	PJ	4/21/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	22	2	24	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.116	PJ	5/4/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	24	0	24	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.123	PJ	5/5/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	19	0	19	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.118	PJ	5/6/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	1	0	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.217	PJ	5/7/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	31	0	31	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Crestiuc, DPRG nr.215	PJ	5/11/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	50	1	51	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ungureanu, DPRG nr.106	PJ	5/12/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	230	0	230	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Boico 3,5,7 Decebal 20 PRG nr. 5-231	PJ	4/14/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	263	0	263	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Romană 64,66 -Decebal 12,14 PRG nr.9-220	PJ	5/19/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	147	4	151	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Crestiuc 5,7,9,11 - I. Creanga 15,17 PRG nr.1	PJ	5/24/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	423	3	426	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Elizaveteovca-Zagarancea-Semeni-Petresti-Todiresti	sat. Elizaveteovca-Zagarancea-Semeni-Petresti-Todiresti	PÎ	6/1/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	263	1	264	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Todirești	sat. Todirești, DPRG nr.1	PM	6/1/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	17	0	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Petrești	sat. Petrești, DPRG nr.1-6	PM	6/1/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	91	0	91	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Unirii, DPRG nr.113	PJ	6/2/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	85	0	85	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Vălenilor, DPRG nr.124	PJ	6/3/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Mănoilești -Milești	sat.Mănoilești -Milești	PÎ	6/7/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	198	5	203	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ștefan cel Mare, DPRG nr.117	PJ	6/7/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	16	0	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Cetățuiei-Negoiești-Porumbescu PRG nr.89	PJ	6/7/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	36	0	36	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ciurești-Dosoftei, DPRG nr.101	PJ	6/8/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	48	0	48	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.1,2	PJ	6/14/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	14	1	15	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.3,4	PJ	6/15/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	26	1	27	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.5,6	PJ	6/16/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	19	0	19	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.7,8	PJ	6/17/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	33	0	33	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.9,10	PJ	6/18/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	30	0	30	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.11,12	PJ	6/21/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	12	0	12	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.13,14	PJ	6/22/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	17	0	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.15,16	PJ	6/23/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	15	2	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.17,18	PJ	6/24/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	32	2	34	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, DPRG nr. 1-19	PM	6/10/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	64	3	67	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Prutului, PRG nr.102	PJ	6/13/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	54	0	54	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Pîrlița-Alexeevca	sat. Pîrlița-Alexeevca	PÎ	6/14/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	268	9	277	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Măcărești	sat. Măcărești, DPRG nr.1-7	PM	6/14/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	12	4	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Haiducilor, DPRG nr. 114	PM	7/5/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	25	0	25	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Haiducilor, DPRG nr.114	PJ	7/5/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	63	0	63	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. C. Sterea, DPRG nr.108	PJ	7/6/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	36	0	36	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Industrială, DPRG nr. 94	PM	7/6/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Crestiuc, DPRG nr. 46	PM	7/7/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str-la. G. Adam, DPRG nr.23	PJ	7/7/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	50	0	50	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Industrială, DPRG nr. 96	PM	7/8/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Independenții, DPRG nr.241	PJ	7/8/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	10	0	10	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. T. Sobolevski, DPRG nr.242	PJ	7/12/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	6	0	6	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Măcărești	sat. Măcărești, PRG nr.1,2,3,4,5,6	PJ	7/14/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	12	4	16	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Frăsinești	sat. Frăsinești, DPRG nr.1-4	PM	09.08.2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	22	2	24	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Petrești	sat. Petrești, DPRG nr.1-5	PJ	8/16/2021	8 <sup>00</sup>	0	24	24	91	0	91	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Alex. cel Bun - Romană - D. Cantemir PRG nr.111	PJ	7/19/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	49	0	49	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Livezilor, PRG nr.104	PJ	7/20/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	67	1	68	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. M. Eminescu 45-47 PRG nr.98	PJ	7/21/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	24	3	27	P	AC	verificare la etansietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (h)	OSD, (h)	Total, (h)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Ungheni	str. B. Lăutaru, PRG nr.16	PJ	7/22/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	21	6	27	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. M. Eminescu 55B-Decebal PRG nr.85	PJ	7/26/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	25	2	27	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. V. Tepeș, PRG nr.84	PJ	7/26/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. M. Eminescu 32, PRG nr.90	PJ	7/27/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	8	0	8	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Națională 34-46, PRG nr.105	PJ	7/27/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	22	3	25	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Feroviară, PRG nr.129	PJ	7/27/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Feroviară, PRG nr.127	PJ	7/27/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Iași PRG nr.107	PJ	7/27/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Națională, PRG nr.82	PJ	7/27/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Măcărești	sat. Măcărești, PRG nr.1,2,3,4,5,6	PJ	7/14/2021	8 <sup>00</sup>	0	12	12	12	4	16	P	AC	verificare la etansietate
<b>Filiala "Nisporeni-Gaz"</b>														
	s.Șișcani	str.Industrială - str.Ștefan cel Mare (PRG 131, 136, 135)	PM	4/12/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	115	1	116	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Industrială (PRG 231)	PM	4/12/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	25	0	25	P	AC	verificare la etansietate
	s.Șișcani - s.Drojieni	Șișcani - Drojieni (PRG 226, 241, 240)	PM	4/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	67	0	67	P	AC	verificare la etansietate
	s.Boldurești	str.Păcii - str.Decebal - str.Arhimandrit Augustin (PRG 232, 233, 234)	PM și PJ	4/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	40	0	40	P	AC	verificare la etansietate
	s.Boldurești	str.Gh.Scutaru (PRG 216)	PJ	4/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Cioarești	str.Valeriu Dumbrovă (PRG 239)	PM și PJ	4/14/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Al.cel Bun (PRG 27)	PM	4/15/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	3	0	3	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.V.Alexandri - str.M.A.N. - str.Al.cel Bun - str.Livezilor (PRG 89, 92, 93, 116, 110, 111, 126, 129, 99, 100, 101, 102, 168, 63)	PM	4/20/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	313	12	325	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Kogalniceanu (PRG 5)	PJ	4/21/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	16	0	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Viteazu (PRG 3)	PJ	4/22/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	38	0	38	P	AC	verificare la etansietate
	s.Șișcani - s.Zberoaia	Șișcani - Zberoaia	PÎ	5/12/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	440	15	455	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojieni	str.D.Cantemir - str.Tineretului - str.Mihai Eminescu (PRG 241)	PJ	5/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	35	0	35	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojieni	str.Pintilie Drojdie - str.M.Viteazu - str.Nicolae Sulac (PRG 226)	PJ	6/7/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojieni	str.Pintilie Drojdie - str.M.Viteazu - (PRG 240)	PJ	6/7/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	10	0	10	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Ion Creangă - str.Sf.Maria - str.M.Frunze (PRG 32)	PJ	6/8/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	33	0	33	P	AC	verificare la etansietate
	s.Călimănești	s.Călimănești (PRG 230 - regiunea Grădiniței)	PJ	7/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	8	1	9	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Industrială (PRG 231)	PJ	7/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Ion Creangă - str.Sf.Maria - str.M.Frunze (PRG 32)	PJ	7/14/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Gr.Adam - str.Luceafărul - str.Varlaam (PRG 8, 10)	PJ	7/15/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	43	0	43	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Cristeștilor (PRG 31)	PJ	7/15/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	12	0	12	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Dacia - str.Sf.Gheorghe (PRG 24)	PJ	8/10/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	29	0	29	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Al.cel Bun (PRG 19)	PJ	8/10/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	35	0	35	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Viilor (PRG 20)	PJ	9/7/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	45	0	45	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Păcii (PRG 26)	PJ	9/7/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	30	0	30	P	AC	verificare la etansietate
<b>Filiala "Călărași-Gaz"</b>														
	s.Peticeni	PRG N8	PÎ	1/27/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24		1	1	P	AC	verificare la etansietate
	s.Peticeni	PRG N1	PJ	5/17/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	47		47	P	AC	verificare la etansietate
	s.Peticeni	PRG N2, 3, 4, 5	PJ	7/14/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	133		133	P	AC	verificare la etansietate
	s.Horodiște	spre SRG s. Horodiște	PÎ	2/24/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	405	7	412	P	AC	verificare la etansietate
	s.Horodiște	RCP N6, 18, 19, 25	PM	9/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	87		87	P	AC	verificare la etansietate
	s.Horodiște	RCP N6, 18, 19, 25	PJ	7/19/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	87		87	P	AC	verificare la etansietate
	s.Oricova	spre SRG s. Oricova	PÎ	3/16/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	26		26	P	AC	verificare la etansietate
	s.Răciula	spre SRG s. Răciula	PÎ	4/13/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	335	8	343	P	AC	verificare la etansietate
	s.Frumoasa	spre SRG s. Frumoasa	PÎ	5/17/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	85	3	88	P	AC	verificare la etansietate
	s.Frumoasa	s.Frumoasa, RCP N2	PM	10/18/2021	9 <sup>00</sup>	0	24	24	17		17	P	AC	verificare la etansietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (h)	OSD, (h)	Total, (h)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Călărași	s.Frumoasa	s.Frumoasa, RCP N2	PJ	9/15/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	17		17	P	AC	verificare la etansietate
	s.Pirjolteni	spre SRG s.Pirjolteni	PÎ	6/14/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	229	4	233	P	AC	verificare la etansietate
	s.Pirjolteni	RCP N2, 1, 6, 8, 7, 5	PM	7/19/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	74	1	75	P	AC	verificare la etansietate
	spre SRG s.Onișcani	spre SRG s.Onișcani	PÎ	7/21/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	176	2	178	P	AC	verificare la etansietate
	s.Onișcani	RCP N2, 2a	PM	11/17/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	6	1	7	P	AC	verificare la etansietate
	s.Onișcani	RCP N2, 2a	PJ	9/16/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	6	1	7	P	AC	verificare la etansietate
	spre SRG s.Săseni	spre SRG s.Săseni	PÎ	8/16/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	222	3	225	P	AC	verificare la etansietate
	s.Săseni	s.Săseni RCP N3	PM	11/15/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24		1	1	P	AC	verificare la etansietate
	s.Dereneu	spre SRG Rădeni, s.Hirova, s.Dereneu	PÎ	10/20/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	64	4	68	P	AC	verificare la etansietate
	s.Rădeni	RCP N1	PJ	11/15/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	1		1	P	AC	verificare la etansietate
	or. Călărași	PRG N25	PM	2/19/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	4	0	4	P	AC	verificare la etansietate
	or. Călărași	RCP N46	PM	2/19/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	14	2	16	P	AC	verificare la etansietate
	or. Călărași	PRG N13, 18, 20, 21, 22, 34	PM	8/18/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	601	9	610	P	AC	verificare la etansietate
	or. Călărași	PRG N3, 69a	PJ	3/17/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	295	1	296	P	AC	verificare la etansietate
	or. Călărași	PRG N8, 13, 4, 12, 23	PJ	4/20/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	356	3	359	P	AC	verificare la etansietate
	s.Bahmut	RCP N4	PM	2/4/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sipoteni	RCP N1-15, 18-25, 27, 28, 31, 42-48	PM	2/4/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	411	9	420	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sipoteni	RCP N17, 21	PJ	2/4/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	3	1	4	P	AC	verificare la etansietate
	s.Pitușca	RCP N5, 6	PM	3/18/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	6		6	P	AC	verificare la etansietate
	s.Pitușca	RCP N5, 6	PJ	4/22/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	6		6	P	AC	verificare la etansietate
	s.Selisteia Nouă	PRG N14	PJ	3/18/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	32		32	P	AC	verificare la etansietate
	s.Selisteia Nouă	PRG N14	PM	3/18/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	32		32	P	AC	verificare la etansietate
	s.Selisteia Nouă	PRG N15, 16	PJ	9/20/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	34		34	P	AC	verificare la etansietate
	s.Tuzara	RCP N31	PM	4/26/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	22		22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Tuzara	RCP N53	PJ	5/19/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	16		16	P	AC	verificare la etansietate
	s.Varzarestii Noi	RCP N2	PM	5/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	12		12	P	AC	verificare la etansietate
	s.Buda	RCP N9	PM	5/24/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24		1	1	P	AC	verificare la etansietate
	s.Buda	RCP N1, 3	PJ	7/22/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	46	1	47	P	AC	verificare la etansietate
	s.Buda	RCP N1, 3	PJ	10/25/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	46	1	47	P	AC	verificare la etansietate
	s.Căbăești	RCP 1-25	PM	6/16/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	113	2	115	P	AC	verificare la etansietate
	s.Căbăești	RCP N3, 7	PJ	5/23/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	18		18	P	AC	verificare la etansietate
	s.Căbăești	RCP N3, 7	PJ	10/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	18		18	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP N33, 34	PM	8/19/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	33		33	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP N33, 34	PJ	5/25/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	33		33	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP N39	PJ	10/26/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24		1	1	P	AC	verificare la etansietate
	s.Bravicea	RCP N19, 20	PM	10/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	42		42	P	AC	verificare la etansietate
	s.Bravicea	RCP N19, 20	PJ	11/17/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	42		42	P	AC	verificare la etansietate
	s.Hîrjauca	RCP N2, 3, 8	PM	10/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	40	1	41	P	AC	verificare la etansietate
	s.Hîrjauca	RCP N2, 3, 8	PJ	8/23/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	40	1	41	P	AC	verificare la etansietate
	s.Hîrbovăț	RCP N6, 8	PM	10/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	27		27	P	AC	verificare la etansietate
s.Hîrbovăț	RCP N6, 8	PJ	10/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	27		27	P	AC	verificare la etansietate	
s.Hirova	RCP N 2, 3, 4, 5	PM	10/27/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	25	2	27	P	AC	verificare la etansietate	
s.Hirova	RCP N 2, 3, 4, 5	PJ	11/22/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	25	2	27	P	AC	verificare la etansietate	
s.Hoginești	RCP N3	PM	11/24/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	3		3	P	AC	verificare la etansietate	
s.Hoginești	RCP N3	PJ	9/22/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	3		3	P	AC	verificare la etansietate	
s.Nișcani	RCP N10	PJ	3/23/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	19		19	P	AC	verificare la etansietate	
s.Paulești	RCP N1, 7, 8, 10, 11	PJ	3/25/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	65		65	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sadova	RCP N8, 16	PJ	7/26/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	16	1	17	P	AC	verificare la etansietate	
s.Mindra	RCP N2	PJ	8/25/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	1		1	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sferida	PRG N1	PJ	11/25/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	13		13	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sferida	PRG N1	PJ	11/25/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	13		13	P	AC	verificare la etansietate	
s.Bahu	s.Bahu	PJ	11/29/2021	9 <sup>oo</sup>	0	24	24	1		1	P	AC	verificare la etansietate	