

Registrul întreruperilor programate în livrarea gazelor naturale a consumatorilor finali pentru anul 2021 a Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz"

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ungheni-Gaz"														
r.Ungheni	or.Ungheni	str. Romană 64,66 -Decebal 12,14 PRG nr.9-220	PJ	4/19/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	147	4	151	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Frâsinesti	sat. Frâsinesti, PRG nr.1,2,3	PJ	4/21/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	22	2	24	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.116	PJ	5/4/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	24	0	24	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.123	PJ	5/5/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	19	0	19	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.118	PJ	5/6/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	1	0	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Decebal, DPRG nr.217	PJ	5/7/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	31	0	31	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Crestiuc, DPRG nr.215	PJ	5/11/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	50	1	51	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ungureanu, DPRG nr.106	PJ	5/12/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	230	0	230	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Unirii, DPRG nr.113	PJ	5/12/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	85	0	85	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Boico 3,5,7 Decebal 20 PRG nr. 5-231	PJ	5/14/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	263	0	263	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ștefan cel Mare 159,79	PJ	5/17/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	160	0	160	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ștefan cel Mare 163	PJ	5/19/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	160	0	160	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Crestiuc 5,7,9,11 - I. Creanga 15,17 PRG nr.1	PJ	5/24/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	423	3	426	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Burebista 47,43 - str.N. Iorga 48, 48A	PJ	5/24/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	130	0	130	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. I. L. Caragiale 3,5	PJ	5/26/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	89	0	89	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Elizaveteovca-Zagaranca-Semeni-Petresti-Todiresti	sat. Elizaveteovca-Zagaranca-Semeni-Petresti-Todiresti	PÎ	6/1/2021	8 ⁰⁰	0	2880	2880	263	1	264	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Todiresti	sat. Todiresti, DPRG nr.1	PM	6/1/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	17	0	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Todiresti	sat. Todiresti, DPRG nr.1	PJ	6/1/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	17	0	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Petresti	sat. Petresti, DPRG nr.1-6	PM	6/1/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	91	0	91	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Valenilor, DPRG nr.124	PJ	6/3/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	sat.Mănoilești -Milești	sat.Mănoilești -Milești	PÎ	6/7/2021	8 ⁰⁰	0	2880	2880	198	5	203	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ștefan cel Mare, DPRG nr.117	PJ	6/7/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	16	0	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Cetățuiei-Negoiești-Porumbescu PRG nr.89	PJ	6/7/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	36	0	36	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Ciurești-Dosoftei, DPRG nr.101	PJ	6/8/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	48	0	48	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, DPRG nr. 1-19	PM	6/10/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	64	3	67	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Prutului, PRG nr.102	PJ	6/13/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	54	0	54	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Pirlîța-Alexeevca	sat. Pirlîța-Alexeevca	PÎ	6/14/2021	8 ⁰⁰	0	2880	2880	268	9	277	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Măcărești	sat. Măcărești, DPRG nr.1-7	PM	6/14/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	12	4	16	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.1,2	PJ	6/14/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	14	1	15	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.3,4	PJ	6/15/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	26	1	27	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.5,6	PJ	6/16/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	19	0	19	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.7,8	PJ	6/17/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	33	0	33	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.9,10	PJ	6/18/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	30	0	30	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.11,12	PJ	6/21/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	12	0	12	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.13,14	PJ	6/22/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	17	0	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.15,16	PJ	6/23/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	15	2	17	P	AC	verificare la etansietate
	sat. Mănoilești	sat. Mănoilești, PRG nr.17,18	PJ	6/24/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	32	2	34	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Haiducilor, DPRG nr. 114	PM	7/5/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	25	0	25	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Haiducilor, DPRG nr.114	PJ	7/5/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	63	0	63	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. C. Sterea, DPRG nr.108	PJ	7/6/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	36	0	36	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Industrială, DPRG nr. 94	PM	7/6/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Crestiuc, DPRG nr. 46	PM	7/7/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str-la. G. Adam, DPRG nr.23	PJ	7/7/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	50	0	50	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Industrială, DPRG nr. 96	PM	7/8/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Independenții, DPRG nr.241	PJ	7/8/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	10	0	10	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. T. Sobolevșchi, DPRG nr.242	PJ	7/12/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	6	0	6	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	sat. Măcărești, PRG nr.1,2,3,4,5,6	PJ	7/14/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	12	4	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Alex. cel Bun - Romană - D. Cantemir PRG nr.111	PJ	7/19/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	49	0	49	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. Livezilor, PRG nr.104	PJ	7/20/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	67	1	68	P	AC	verificare la etansietate
	or.Ungheni	str. M. Eminescu 45-47 PRG nr.98	PJ	7/21/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	24	3	27	P	AC	verificare la etansietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or.Ungheni	str. B. Lăutaru, PRG nr.16	PJ	7/22/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	21	6	27	P	AC	verificare la etansietate	
	str. M. Eminescu 55B-Decebal PRG nr.85	PJ	7/26/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	25	2	27	P	AC	verificare la etansietate	
	str. V. Tepeș, PRG nr.84	PJ	7/26/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	str. M. Eminescu 32, PRG nr.90	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	8	0	8	P	AC	verificare la etansietate	
	str. Națională 34-46, PRG nr.105	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	22	3	25	P	AC	verificare la etansietate	
	str. Feroviară, PRG nr.129	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	str. Feroviară, PRG nr.127	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	str. Iași PRG nr.107	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	str. Națională, PRG nr.82	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	sat. Frâsinești	sat. Frâsinești, DPRG nr.1-4	PM	09.08.2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	22	2	24	P	AC	verificare la etansietate
sat. Petrești	sat. Petrești, DPRG nr.1-5	PJ	8/16/2021	8 ⁰⁰	0	1440	1440	91	0	91	P	AC	verificare la etansietate	
Filiala "Nisporeni-Gaz"														
r.Nisporeni	s.Șișcani	str.Industrială - str.Ștefan cel Mare (PRG 131, 136, 135)	PM	4/12/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	115	1	116	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Industrială (PRG 231)	PM	4/12/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	25	0	25	P	AC	verificare la etansietate
	s.Șișcani - s.Drojdieni	Șișcani - Drojdieni (PRG 226, 241, 240)	PM	4/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	67	0	67	P	AC	verificare la etansietate
	s.Boldurești	str.Păcii - str.Decebal - str.Arhimandrit Augustin (PRG 232, 233, 234)	PM și PJ	4/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	40	0	40	P	AC	verificare la etansietate
	s.Boldurești	str.Gh.Scutaru (PRG 216)	PJ	4/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Ciorești	str.Valeriu Dumbravă (PRG 239)	PM și PJ	4/14/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Al.cel Bun (PRG 27)	PM	4/15/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	3	0	3	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.V.Alexandri - str.M.A.N. - str.Al.cel Bun - str.Livezilor (PRG 89, 92, 93, 116, 110, 111, 126, 129, 99, 100, 101, 102, 168, 63)	PM	4/20/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	313	12	325	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Kogliniceanu (PRG 5)	PJ	4/21/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	16	0	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Viteazu (PRG 3)	PJ	4/22/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	38	0	38	P	AC	verificare la etansietate
	s.Șișcani - s.Zberoaia	Șișcani - Zberoaia	PÎ	5/12/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	440	15	455	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojdieni	str.D.Cantemir - str.Tineretului - str.Mihai Eminescu (PRG 241)	PJ	5/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	35	0	35	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojdieni	str.Pintilie Drojdie - str.M.Viteazu - str.Nicolae Sulac (PRG 226)	PJ	6/7/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojdieni	str.Pintilie Drojdie - str.M.Viteazu - (PRG 240)	PJ	6/7/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	10	0	10	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Ion Creangă - str.Sf.Maria - str.M.Frunze (PRG 32)	PJ	6/8/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etansietate
	s.Călimănești	s.Călimănești (PRG 230 - regiunea Grădiniței)	PJ	7/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	8	1	9	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Industrială (PRG 231)	PJ	7/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Ion Creangă - str.Sf.Maria - str.M.Frunze (PRG 32)	PJ	7/14/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Gr.Adam - str.Luceafărul - str.Varlaam (PRG 8, 10)	PJ	7/15/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	43	0	43	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Crișteștilor (PRG 31)	PJ	7/15/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	12	0	12	P	AC	verificare la etansietate
s.Vărzărești	str.Dacia - str.Sf.Gheorghe (PRG 24)	PJ	8/10/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	29	0	29	P	AC	verificare la etansietate	
s.Vărzărești	str.Al.cel Bun (PRG 19)	PJ	8/10/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	35	0	35	P	AC	verificare la etansietate	
or.Nisporeni	str.Viilor (PRG 20)	PJ	9/7/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	45	0	45	P	AC	verificare la etansietate	
s.Vărzărești	str.Păcii (PRG 26)	PJ	9/7/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	30	0	30	P	AC	verificare la etansietate	
Filiala "Călărași-Gaz"														
s.Peticeni	PRG N8	PÎ	1/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
s.Bahmut	RCP N4	PM	2/4/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	0	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sipoteni	RCP N1-15, 18-25, 27, 28, 31, 42-48	PM	2/4/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	411	9	420	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sipoteni	RCP N17, 21	PJ	2/4/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	3	1	4	P	AC	verificare la etansietate	
or.Călărași	PRG N25	PM	2/19/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	4	0	4	P	AC	verificare la etansietate	
or.Călărași	RCP N46	PM	2/19/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	14	2	16	P	AC	verificare la etansietate	
s.Horodiste	spre SRG s. Horodiste	PÎ	2/24/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	405	7	412	P	AC	verificare la etansietate	
s.Oricova	spre SRG s. Oricova	PÎ	3/16/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	26	0	26	P	AC	verificare la etansietate	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii			
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
r.Călărași	or. Călărași	PRG N3, 69a	PJ	3/17/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	295	1	296	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Pitușca	RCP N5, 6	PM	3/18/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	6	6	6	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Seliste Nouă	PRG N14	PJ	3/18/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	32	32	32	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Seliste Nouă	PRG N14	PM	3/18/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	32	32	32	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Nișcani	RCP N10	PJ	3/23/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	19	19	19	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Paulești	RCP N1, 7, 8, 10, 11	PJ	3/25/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	65	65	65	P	AC	verificare la etansietate	
	s. Răciula	spre SRG s. Răciula	PÎ	4/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	335	8	343	P	AC	verificare la etansietate	
	or. Călărași	PRG N8, 13, 4, 12, 23	PJ	4/20/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	356	3	359	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Pitușca	RCP N5, 6	PJ	4/22/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	6	6	6	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Tuzara	RCP N31	PM	4/26/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	22	22	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Peticieni	PRG N1	PJ	5/17/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	47	47	47	P	AC	verificare la etansietate	
	s. Frumoasa	spre SRG s. Frumoasa	PÎ	5/17/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	85	3	88	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Tuzara	RCP N53	PJ	5/19/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	16	16	16	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Căbăești	RCP N3, 7	PJ	5/23/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	18	18	18	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Buda	RCP N9	PM	5/24/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	1	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Vălcineț	RCP N33, 34	PJ	5/25/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	33	33	33	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Varzarestii Noi	RCP N2	PM	5/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	12	12	12	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Pirjolteni	spre SRG s.Pirjolteni	PÎ	6/14/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	229	4	233	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Căbăești	RCP 1-25	PM	6/16/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	113	2	115	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Peticieni	PRG N2, 3, 4, 5	PJ	7/14/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	133	133	133	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Horodîște	RCP N6, 18, 19, 25	PJ	7/19/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	87	87	87	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Pirjolteni	RCP N2, 1, 6, 8, 7, 5	PM	7/19/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	74	1	75	P	AC	verificare la etansietate	
	spre SRG s.Onișcani	spre SRG s.Onișcani	PÎ	7/21/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	176	2	178	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Buda	RCP N1, 3	PJ	7/22/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	46	1	47	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Sadova	RCP N8, 16	PJ	7/26/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	16	1	17	P	AC	verificare la etansietate	
	spre SRG s.Săseni	spre SRG s.Săseni	PÎ	8/16/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	222	3	225	P	AC	verificare la etansietate	
	or. Călărași	PRG N13, 18, 20, 21, 22, 34	PM	8/18/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	601	9	610	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Vălcineț	RCP N33, 34	PM	8/19/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	33	33	33	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hîrjauca	RCP N2, 3, 8	PJ	8/23/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	40	1	41	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Mindra	RCP N2	PJ	8/25/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	1	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Horodîște	RCP N6, 18, 19, 25	PM	9/13/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	87	87	87	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Frumoasa	s.Frumoasa, RCP N2	PJ	9/15/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	17	17	17	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Onișcani	RCP N2, 2a	PJ	9/16/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	6	1	7	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Seliste Nouă	PRG N15, 16	PJ	9/20/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	34	34	34	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hoginesti	RCP N3	PJ	9/22/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	3	3	3	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Frumoasa	s.Frumoasa, RCP N2	PM	10/18/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	17	17	17	P	AC	verificare la etansietate	
	s. Rădeni, s.Hirova,														
	s.Dereniu	spre SRG Rădeni, s.Hirova, s.Dereniu	PÎ	10/20/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	64	4	68	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Buda	RCP N1, 3	PJ	10/25/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	46	1	47	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Vălcineț	RCP N39	PJ	10/26/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	1	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Căbăești	RCP N3, 7	PJ	10/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	18	18	18	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Bravicea	RCP N19, 20	PM	10/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	42	42	42	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hîrjauca	RCP N2, 3, 8	PM	10/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	40	1	41	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hîrbovăț	RCP N6, 8	PM	10/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	27	27	27	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hîrbovăț	RCP N6, 8	PJ	10/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	27	27	27	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hirova	RCP N 2, 3, 4, 5	PM	10/27/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	25	2	27	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Săseni	s.Săseni RCP N3	PM	11/15/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	1	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Rădeni	RCP N1	PJ	11/15/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	1	1	1	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Onișcani	RCP N2, 2a	PM	11/17/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	6	1	7	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Bravicea	RCP N19, 20	PJ	11/17/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	42	42	42	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hirova	RCP N 2, 3, 4, 5	PJ	11/22/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	25	2	27	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Hoginesti	RCP N3	PM	11/24/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	3	3	3	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Sferida	PRG N1	PJ	11/25/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	13	13	13	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Sferida	PRG N1	PJ	11/25/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	13	13	13	P	AC	verificare la etansietate	
	s.Bahu	s.Bahu	PJ	11/29/2021	9 ⁰⁰	0	1440	1440	1	1	1	P	AC	verificare la etansietate	