

**Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție
SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului II anul 2021 (perioada 1 aprilie - 30 iunie)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Călărași - Gaz"														
Calarasi	s.Răciula	Spre SRG Răciula	PÎ	13/04/2021	09:00	-	1440	1440	335	8	343	P	AC	verificare la etansietate
	or. Calarași	PRG Nr.8, 13, 4, 12, 23	PJ	20/04/2021	09:00	-	240	240	356	3	359	P	AC	verificare la etansietate
	s. Pitușca	PRG Nr.5; 6	PJ	22/04/2021	09:00	-	190	190	6		6	P	AC	verificare la etansietate
	s. Tuzara	PRG Nr.31	PJ	26/04/2021	09:00	-	155	155	22		22	P	AC	verificare la etansietate
	s. Peticeni	PRG Nr.1	PJ	17/05/2021	09:00	-	148	148	47	0	47	P	AC	verificare la etansietate
	s.Frumoasa	Spre SRG Frumoasa	PÎ	17/05/2021	09:00	-	1440	1440	85	3	88	P	AC	verificare la etansietate
	s. Tuzara	PRG Nr.53	PJ	19/05/2021	09:00	-	130	130	16		16	P	AC	verificare la etansietate
	s.Căbăești	PRG Nr.3; 7	PJ	23/05/2021	09:00	-	225	225	18		18	P	AC	verificare la etansietate
	s. Buda	PRG Nr.9	PM	24/05/2021	09:00	-	155	155		1	1	P	AC	verificare la etansietate
	s. Vălcinet	PRG Nr. 33; 34	PJ	25/05/2021	09:00	-	177	177	33		33	P	AC	verificare la etansietate
	s. Vărzareștii Noi	PRG Nr.2	PM	27/05/2021	09:00	-	120	120	12		12	P	AC	verificare la etansietate
	s.Pîrjolteni	Spre SRG Pîrjolteni	PÎ	14/06/2021	09:00	-	1440	1440	229	4	233	P	AC	verificare la etansietate
s.Căbăești	PRG 1-25	PM	16/06/2021	09:00	-	420	420	113	2	115	P	AC	verificare la etansietate	
Filiala "Nisporeni - Gaz"														
Nisporeni	s.Șișcani	PRG 131, 136, 135	PM	12/04/2021	08:50	-	1440	1440	114	2	116	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Industrială PRG 231	PM	12/04/2021	09:00	-	1440	1440	25	0	25	P	AC	verificare la etansietate
	s.Șișcani - s.Drojdieni	PRG 226, 241, 240	PM	13/04/2021	09:30	-	1440	1440	67	0	67	P	AC	verificare la etansietate
	s.Boldurești	PRG 232, 233, 234 str.Păcii - str.Decebal - str.Arhimandrit Augustin	PM/PJ	13/04/2021	09:00	-	1440	1440	40	0	40	P	AC	verificare la etansietate
	s.Boldurești	PRG 216	PJ	13/04/2021	9.00	-	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Ciorești	PRG 239	PM/PJ	14/04/2021	09:40	-	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	PRG 27	PM	15/04/2021	09:00	-	1440	1440	2	1	3	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun - str.Păcii - str.Livezilor	PM	20/04/2021	08:30	-	1440	1440	314	11	325	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Kogîlniceanu (PRG 5)	PJ	21/04/2021	08:45	-	1440	1440	16	0	16	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.M.Viteazu (PRG 3)	PJ	22/04/2021	08:30	-	1440	1440	38	0	38	P	AC	verificare la etansietate
	s.Bursuc	PRG Nr. 374	PJ	04/05/2021	10:40	-	70	70	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Marii Adunări Naționale 10 sc.3	PJ	05/05/2021	11:25	-	75	75	8	0	8	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Șișcani - s.Zberoaia	s.Șișcani - s.Zberoaia	PÎ	12/05/2021	09:10	-	1440	1440	443	12	455	P	AC	verificare la etansietate
	s.Drojdieni	PRG 241	PJ	13/05/2021	09:40	-	1440	1440	35	0	35	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Unirii	PJ	18/05/2021	10:45	-	70	70	12	0	12	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Vărzărești	str.Alexandru cel Bun	PJ	19/05/2021	11:00	-	70	70	10	0	10	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
or.Nisporeni	str.Sf.Gheorghe	PJ	21/05/2021	13:30	-	80	80	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	
s.Bălăurești	PRG 169	PJ	01/06/2021	11:15	-	90	90	27	0	27	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare	
s.Drojdieni	PRG 226, 240	PJ	07/06/2021	10:15	-	1440	1440	32	0	32	P	AC	verificare la etansietate	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Nisporeni	str.Ion Creangă - str.Sf.Maria	PJ	08/06/2021	08:30	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etansietate
Filiala "Ungheni - Gaz"														
	or. Ungheni	str.V. Micle nr.4	PJ	05/04/2021	15:05	-	65	65	10	0	10	N	AC	declansarea SSB
	or. Ungheni	str.M. Eminescu	PJ	08/04/2021	16:05	-	60	60	0	4	4	P	AC	lucrări de deservire a vanei
	or. Ungheni	str.Boico 9 sc.2 col.2	PJ	09/04/2021	17:05	-	120	120	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	PRG Nr.150 str.Putna - M.Viteazu	PJ	09/04/2021	11:20	-	60	60	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Decebal 12	PJ	09/04/2021	9:30	-	450	450	90	0	90	P	AC	demontarea contoarelor la intrare în scări
	or. Ungheni	str.Decebal 14	PJ	09/04/2021	9:30	-	1560	1560	50	1	51	P	AC	demontarea contoarelor la intrare în scări
	or. Ungheni	str.Romana 66,64	PJ	09/04/2021	9:30	-	1830	1830	100	2	102	P	AC	demontarea contoarelor la intrare în scări
	or. Ungheni	sat.Frasinesti PRG Nr.1-3	PJ	21/04/2021	10:15	-	300	300	22	2	24	P	AC	verificare la etansietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Crestiuc 4A sc.1 col. 3	PJ	21/04/2021	10:00	-	45	45	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Ungureanu 9 sc.3 col.3	PJ	21/04/2021	13:45	-	60	60	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	PRG Nr.263 str. Zamfir Arbore	PJ	21/04/2021	9:00	-	60	60	1	0	1	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	Dulapul Nr.182,107 str. Iași	PJ	22/04/2021	8:35	-	130	130	61	2	63	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	PRG Nr. 102 str.Prutulului	PJ	22/04/2021	9:35	-	150	150	47	0	47	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	PRG Nr.126 str.Decebal, Negruzzi, Bălteni	PJ	23/04/2021	9:25	-	35	35	25	0	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	PRG Nr 3 sat. Zagarancea	PJ	23/04/2021	10:20	-	80	80	2	0	2	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Crestiuc 1	PJ	26/04/2021	9:40	-	40	40	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat.Petrești Dulapul Nr.3	PJ	26/04/2021	11:10	-	150	150	17	0	17	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	PRG Nr.8 sat.Unțești	PJ	27/04/2021	9:30	-	160	160	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or. Ungheni		PRG Nr 8 sat.Zagarancea	PJ	27/04/2021	11:00	–	20	20	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		PRG Nr 116 Pinto-Mold	PJ	05/05/2021	9:00	–	60	60	20	1	21	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
or. Ungheni		PRG Nr 123 str.Decebal	PJ	05/05/2021	10:10	–	110	110	10	0	10	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
or. Ungheni		str.Decebal 3;str.Națională 19-15-17-17A; str.M.Eminescu 8	PJ	06/05/2021	9:30	–	140	140	6	6	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		PRG Nr.118 str.Decebal Nr.147	PJ	06/05/2021	9:35	–	40	40	1	0	1	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
or. Ungheni		PRG Nr.5 sat.Unțești	PJ	06/05/2021	11:05	–	90	90	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		PRG Nr.217 sat.Zagarancea	PJ	07/05/2021	9:00	–	270	270	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		PRG Nr.7 sat.Valea Mare	PJ	07/05/2021	9:15	–	155	155	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str. Crestiuc Nr. 1-3 PRG Nr.215	PJ	11/05/2021	9:15	–	360	360	139	0	139	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
or. Ungheni		PRG Nr.115 str.Unghiului	PJ	11/05/2021	14:00	–	150	150	24	1	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		PRG Nr.106 str.O.Ungureanu Nr.7,9	PJ	12/05/2021	9:00	–	270	270	168	0	168	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str.Unirii nr.3a	PJ	12/05/2021	10:00	–	280	280	40	0	40	P	AC	remontarea contoarelor la intrare în scări
or. Ungheni		str.Arcașii lui Stefan Nr.2	PJ	12/05/2021	15:15	–	105	105	10	0	10	p	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str.Boico 2 col 4	PJ	13/05/2021	10:50	–	240	240	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str.Tudor Arghezi PRG Nr. 196	PJ	14 05 2021	10:30	–	300	300	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str.Al.cel Bun Nr. 18	PJ	14/05/2021	13:00	–	150	150	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str.Tudor Arghezi PRG Nr.156	PJ	14/05/2021	15:50	–	100	100	25	0	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni		str.Decebal 12,14.strRomana 64,66.	PJ	15/05/2021	03:45	–	695	695	250	5	255	N	AT	accident rutier

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r. Ungheni	or. Ungheni	str.Stefan cel Mare Nr.159	PJ	18/05/2021	09:50	–	360	360	50	0	50	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Stefan cel Mare Nr. 79	PJ	18.05 2021	10:50	–	400	400	60	0	60	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Ștefan cel Mare Nr.163	PJ	19/05/2021	09:00	–	1965	1965	150	0	150	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Tudor Arghezi Dulap Nr. 156	PJ	19/05/2021	09:20	–	280	280	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or Ungheni	str. Romana Nr.9	PJ	21/05/2021	09:30	–	100	100	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Crestiuc 5;7;9;11 str.Creangă 15;17.	PJ	24/05/2021	09:30	–	1710	1710	515	0	515	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Burebista 43;45 str.Iorga 48;48A	PJ	24/05/2021	10:30	–	1890	1890	110	0	110	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	sat. Petrești PRG Nr.3;4	PJ	25/05/2021	09:00	–	70	70	32	0	32	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat.Buzduganii de Jos PRG Nr.1	PJ	26/05/2021	09:30	–	42	42	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Musatov	PJ	26/05/2021	09:35	–	72	72	45	0	45	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat.Valea Mare PRG Nr.16	PJ	26/05/2021	10:54	–	96	96	1	0	1	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Bernardazzi 14 sc.3 col	PJ	26/05/2021	14:30	–	70	70	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat.Pîrlița PRG 27	PJ	26/05/2021	14:30	–	90	90	24	0	24	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Arcașii lui Ștefan Nr.10; 12	PJ	27/05/2021	14.00	–	30	30	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Tudor Arghezi; Mărțișor; PRG Nr.196	PJ	28/05/2021	08:45	–	105	105	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
or. Ungheni	str.Burebista 41	PJ	28/05/2021	10:00	–	275	275	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.Stamati, str.Bălțeni,str.Negruzzi PRG Nr.155	PJ	28/05/2021	12:00	–	35	35	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or. Ungheni	satul Costuleni, PRG Nr.10	PJ	28/05/2021	17:00	–	30	30	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	satul Semeni	PJ-PM	01/06/2021	09:05	–	160	160	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	r/n Ungheni	satul Todirești PRG Nr.1	PJ-PM	02/06/2021	09:05	–	175	175	17	0	17	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă și medie
	r/n Ungheni	satul Petrești, PRG Nr. 1/2/3/4/5	PJ-PM	02/06/2021	09:05	–	235	235	95	0	95	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă și medie
	or. Ungheni	str.Boico 12	PJ	02/06/2021	09:30	–	50	50	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Porumbescu 3, sc.3, col.2	PJ	04/06/2021	15:15	–	60	60	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Pirlita	satul Pîrlița Nr.55a PRG Nr.18	PJ	06.06.21.	06:20	–	280	280	5	0	5	N	AC	declansarea SSB
	or. Ungheni	str.Bernardazzi 14, sc.4, col.2	PJ	07/06/2021	09:45	–	375	375	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Romană 112, bl.3, col.4	PJ	07/06/2021	09:50	–	170	170	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	r/n Ungheni	satul.Mainolesti dulapul Nr.1-19	PM	07/06/2021	08:55	–	1560	1560	203	5	208	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune medie
	or. Ungheni	str.Valenilor PRG Nr.124	PJ	09/06/2021	09:00	–	150	150	2	0	2	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str. Tudor Arghezi PRG Nr. 156	PJ	09/06/2021	09:30	–	40	40	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Pirlita	satul Pîrlița PRG Nr.18	PJ	09/06/2021	10:30	–	50	50	5	0	5	P	AC	înlocuirea regulatorului la RCP
	or. Ungheni	str.Gr.Ureche 10	PJ	09/06/2021	11:45	–	75	75	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Crestiuc 4A, sc.2, col.2	PJ	10/06/2021	09:45	–	75	75	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Boico 3, sc.1, col.1	PJ	10/06/2021	13:45	–	195	195	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	r/n Ungheni	satul Mănoilești PRG Nr.1-2	PJ	14/06/2021	09:30	–	420	420	28	0	28	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat. Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.3	PJ	15/06/2021	09:00	–	80	80	9	0	9	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat.Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.5	PJ	15/06/2021	10:20	–	75	75	20	0	20	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Program at/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	sat.Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.15	PJ	15/06/2021	11:35	–	150	150	12	0	12	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat.Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.13	PJ	15/06/2021	14:20	–	60	60	4	0	4	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Vasile Lupu nr.3	PJ	15/06/2021	15:20	–	2664	2664	4	0	4	N	FM	deteriorarea gazoductului în urma furtunii (caderea arborelui)
	or. Ungheni	str.Ciorești, PRG Nr.101	PJ	16/06/2021	08:30	–	225	225	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Decebal / Sadoveanu	PJ	17/06/2021	09:40	–	60	60	35	0	35	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Boico Nr.2	PJ	17/06/2021	10:15	–	110	110	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Valenilor	PJ	18/06/2021	09:20	–	60	60	16	0	16	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	Dulapul Nr.187 str.Zamfir Arbore, Podurilor, Bailești, Salcîmilor.	PJ	21/06/2021	09:15	–	30	30	56	0	56	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.15	PJ	21/06/2021	09:15	–	85	85	12	0	12	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat. Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.7	PJ	21/06/2021	10:40	–	60	60	29	0	29	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat.Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.8	PJ	21/06/2021	13:20	–	60	60	17	0	17	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat Manoilesti	satul Mainolesti PRG Nr.14	PJ	21/06/2021	14:30	–	60	60	18	0	18	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Națională, 43, sc.2, col.1	PJ	22/06/2021	09:40	–	80	80	8	0	8	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat.Manoilești	satul Mănoilești, PRG Nr.12	PJ	22/06/2021	13:15	–	100	100	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat.Manoilești	satul Mănoilești, PRG Nr.10	PJ	22/06/2021	14:55	–	70	70	8	0	8	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	sat. Manoilesti	satul Mănoilești, PRG Nr. 9	PJ	23/06/2021	10:00	–	120	120	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Salcîmilor, Igor Vieru, Nuferilor	PJ	24/06/2021	09:40	–	120	120	35	0	35	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Manoilesti	satul Mănoilești PRG Nr.15	PJ	24/06/2021	09:50	–	1860	1860	12	0	12	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or. Ungheni	str.Gr.Ureche 6a sc.1 col.1	PJ	24/06/2021	11:30	–	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.T.Arghezi, PRG № 156	PJ	25/06/2021	14:15	–	105	105	30	0	30	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
			(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)			OST	OSD (min)	Total (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or. Ungheni	str.Burebista,31-37, PRG.№ 255	PJ	28/06/2021	12:20	–	65	65	20	0	20	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or.Ungheni	str.Creanga 5 sc.3, col.1	PJ	28/06/2021	12:40	–	80	80	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Manoilești	sat.Mănoilești, PRG № 15	PJ	28/06/2021	10:40	–	240	240	14	0	14	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă
	or.Ungheni	str.Bernardazzi 9 sc.2,col 1	P J	29/06/2021	11:10	–	130	130	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Burebista 41 col. 2	PJ	30/06/2021	13:20	–	90	90	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Bernardazzi 14 sc 1 col. 2-3	PJ	30/06/2021	13:40	–	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare