

Registrul întreruperilor programate în livrarea gazelor naturale a consumatorilor finali pentru anul 2022 a Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz"

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filială "Ungheni-Gaz"														
	mun.Ungheni	Școala Auto RCP Nr. 158	PJ	2/15/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Fintimilor 55 RCP Nr. 160	PJ	5/3/2022	8 ⁰⁰	1	720	720	24	0	24	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. T.Arghezi 54 DPRG Nr.142	PJ	5/10/2022	8 ⁰⁰	2	720	720	19	0	19	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. I. Creangă (Restaurant IRIDANA) RCP Nr.147	PJ	5/17/2022	8 ⁰⁰	3	720	720	1	0	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.I. Creanga 29 (Armata Salvarii) RCP Nr.136	PJ	5/17/2022	8 ⁰⁰	4	720	720	31	0	31	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. G.Asachi 11 RCP Nr.161	PJ	5/24/2022	8 ⁰⁰	5	720	720	50	1	51	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Gh.Crestiuc 49 (liceu) RCP Nr.247	PJ	5/24/2022	8 ⁰⁰	6	720	720	230	0	230	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	(Nicolaeuca) RCP Nr. 34-35	PJ	6/1/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	12	1	13	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 30-19-29	PJ	6/2/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	8	2	10	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 31-33	PJ	6/3/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	15	0	15	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Alexeevca	s.Pirlîța - SRG Alexeevca	PJ	6/6/2022	8 ⁰⁰	0	2880	2880	268	9	277	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 1-35	PM	6/7/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	268	9	277	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Cetățuit-Negoiești-Porumbescu RCP nr.89	PJ	6/7/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	19	0	19	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP nr. 27-28	PJ	6/9/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	29	1	30	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 2-18	PJ	6/10/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	19	0	19	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP nr. 23-24-29	PJ	6/10/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	0	3	3	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 22-20	PJ	6/13/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	25	0	25	P	AC	verificare la etanșetate
	str. Prutului	RCP Nr.102	PJ	6/13/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	26	0	26	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 14-15	PJ	6/14/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	15	0	15	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 32-13	PJ	6/15/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	24	1	25	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 11-12	PJ	6/16/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	19	0	19	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 5-3	PJ	6/17/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	16	1	17	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr.21-26	PJ	6/20/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	38	0	38	P	AC	verificare la etanșetate
	sat. Pirlîța	RCP Nr. 16-17-25	PJ	6/21/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	22	0	22	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Musatov-Țepeș-Decebal-Romană-V.Alexandri RCP-25	PJ	7/4/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	43	3	46	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Romana 7-9 RCP Nr.3	PJ	7/4/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	123	2	125	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Hasdeu 15 - 13 RCP Nr. 208	PJ	7/6/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	166	0	166	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Boico 9 RCP Nr.80	PJ	7/6/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	443	1	444	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Burebista : PRG Nr. 2	PM	7/11/2022	8 ⁰⁰	0	2880	2880	2182	21	2203	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Naționala 33A RCP Nr. 75	PJ	7/11/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	37	2	39	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Naționala 43 RCP Nr.48	PJ	7/12/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	93	0	93	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	Cosinzana RCP Nr. 91	PJ	7/13/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.M. Eminescu 51-53 RCP Nr. 140	PJ	7/13/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	12	3	15	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Feroviară 47 RCP Nr.144	PJ	7/14/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	5	0	5	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Feroviară 20 RCP Nr.135	PJ	7/14/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	6	0	6	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.V. Alexandri 7 RCP Nr.224	PJ	7/14/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	6	2	8	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	Extranscom SRL RCP Nr.148/141	PJ	7/14/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Alexandru cel Bun ATP RCP Nr. 154	PJ	7/15/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Eximbank str. Romana 26 RCP Nr. 151	PJ	7/15/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Romana 5A Ludmila Becu SRL RCP Nr. 165	PJ	7/15/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str.Ion Luca Caragiale 3,5 RCP Nr.60	PJ	7/18/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	76	0	76	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Boico 11-13-15-17 RCP Nr. 6	PJ	18-19.07.2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	178	0	178	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Alex. cel Bun-Romană-D.Cantemir RCP Nr.111	PJ	7/19/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	36	0	36	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. Livezilor RCP Nr.104	PJ	7/20/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	40	0	40	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. I.Creanga 5, Hasdeu 8-10-12-14-16-18 PRG Nr. 6	PJ	7/20/2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	165	1	166	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	Palatul Justiției RCP Nr.245	PJ	7/21/2022	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. M. Eminescu 45-47 RCP Nr.98	PJ	7/21/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	24	2	26	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. B. Lăutaru RCP Nr.16	PJ	7/22/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. V.Lupu 1-3 str. Națională 25-27 str. M.Eminescu 28 RCP Nr.12-14	PJ	25-27.07.2022	8 ⁰⁰	0	1440	1440	304	6	310	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. M. Eminescu 55B-Decebal RCP Nr.85	PJ	7/26/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. V. Țepeș RCP Nr.84	PJ	7/26/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate
	mun.Ungheni	str. M. Eminescu 32 RCP Nr.90	PJ	7/27/2021	8 ⁰⁰	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșetate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mun.Ungheni	str. Națională 34-46 RCP Nr.105	PJ	7/27/2021	8 ^{oo}	0	720	720	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Feroviară RCP Nr.129	PJ	7/27/2021	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Feroviară RCP Nr.127	PJ	7/27/2021	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Iasi RCP Nr.107	PJ	7/27/2021	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Națională RCP Nr.82	PJ	7/27/2021	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str.V.Micle - Romana RCP Nr. 227	PJ	7/28/2022	8 ^{oo}	0	720	720	11	0	11	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Romană 24A RCP Nr. 225	PJ	7/28/2022	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. M. Cibotaru 88 RCP Nr.27	PJ	28-29.07.2022	8 ^{oo}	0	720	720	85	0	85	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Dosoftei PRG Nr. 134	PJ	8/8/2022	8 ^{oo}	0	1440	1440	65	0	65	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Mitropolit Varlaam PRG Nr.133	PJ	8/10/2022	8 ^{oo}	0	720	720	26	0	26	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Doina Aldea Teodorovici RCP Nr.119	PJ	8/15/2022	8 ^{oo}	0	1440	1440	72	0	72	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Tighina RCP Nr. 138	PJ	8/17/2022	8 ^{oo}	0	1440	1440	18	0	120	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Lacului RCP Nr. 97	PJ	8/22/2022	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. Lacului RCP Nr. 125	PJ	8/23/2022	8 ^{oo}	0	720	720	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	mun.Ungheni	str. V.Lupu 6-8 PRG Nr. 11	PJ	26-27.09.2022	8 ^{oo}	0	1440	1440	140	2	142	P	AC	verificare la etanșietate
Filiala "Nisporeni-Gaz"														
	s.Vărzărești	str.Dacia - str.Sf.Gheorghe-str.Ion Creangă - str.Ov.Creangă - str.Al.cel Bun - str.Unirii - str.Sinești - str.M.Eminescu	PM	4/12/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	119	0	119	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Doinelor	PJ	4/12/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	44	0	44	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Cioarești	str.Sărceni - str.Stejarului - str.Florilor (PRG 235)	PM/PJ	4/13/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	19	0	19	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun - str.M.Eminescu - str.Lăpușnița	PM	4/13/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	55	0	55	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun - str.Sf.Gheorghe	PM	4/14/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Șendreni	s.Șendreni (PRG 39, 40)	PJ	4/14/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	20	0	20	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Livezilor - str.Sf.Voievozi - str.Ion Vodă	PM	4/14/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	26	0	26	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Viilor	PM	4/18/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	1	1	2	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Bălăuerești	s.Bălăuerești (PRG 206-Gradinita)	PM	4/18/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	0	1	0	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.M.Kogîlniceanu (PRG 5)	PM	4/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	25	1	26	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Marini	str.Doinelor - str.Unirii - str.Florilor	PM	4/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	31	0	31	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Călimănești	str.Luminîța	PM	4/20/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	6	1	7	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Șișcani	str.Industriala	PM	4/21/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	26	1	27	P	AC	verificare la etanșietate
	rn.Nisporeni	Nisporeni - Șișcani	PI	5/12/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	208	6	214	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Șișcani	str.N.Senigrad - str.Tineretului - str.Prieteniei	PM	5/17/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	63	3	66	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Traian - str.Viilor - str.Victoriei	PM	5/17/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	93	0	93	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG 284)	PJ	5/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	27	0	27	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG 286)	PJ	5/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	45	0	45	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG 291)	PJ	5/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	23	1	24	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Stefan cel Mare (PRG 23)	PJ	5/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	23	0	23	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Fintimilor - str.P.Movilă (PRG 46)	PJ	5/19/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.1Mai - str.Nirmova (PRG 47)	PJ	5/20/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	48	0	48	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Traian (PRG 86)	PJ	5/20/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	29	0	29	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG 297)	PJ	6/7/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG 298)	PJ	6/7/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	38	0	38	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.M.Eminescu (PRG 292)	PJ	6/7/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Crișteștilor (PRG 31)	PJ	6/7/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	14	1	15	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.31 August (PRG 28)	PJ	6/8/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Chisinaului (PRG 217)	PJ	6/8/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Bălăuerești	s.Bălăuerești (PRG 175, 172, 169, 198)	PJ	7/11/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	65	0	65	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Viilor	PJ	7/11/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	44	0	44	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Marii Aduări Naționale (PRG 92)	PJ	7/12/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	41	0	41	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Chisinaului (PRG 51)	PJ	7/13/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	43	0	43	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Tirgului - str.Al.cel Bun (PRG 93)	PJ	7/14/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	86	2	88	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Marii Aduări Naționale (Piața)	PJ	7/14/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	0	2	0	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Toma Ciorbă 76	PJ	7/18/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	41	0	41	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Sf.Gheorghe (PRG 115)	PJ	8/8/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.M.Frunze -str.I.Soltis (PRG 33, 34)	PJ	8/9/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	19	0	19	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	str.Ion Creangă (PRG 35)	PJ	8/9/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Gr.Adam - str.Luceafărul - str.Varlaam (PRG 8, 10)	PJ	8/11/2022	9 ^{oo}	0	1440	1440	43	0	43	P	AC	verificare la etanșietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	s.Vărzărești	s.Vărzărești (PRG 38)	PJ	8/11/2022	9 ⁰⁰	0	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str. T.Ciorbă (PRG 9)	PJ	8/12/2022	9 ⁰⁰	0	1440	1440	7	0	7	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str. P.Movilă - str.Crinilor (PRG 17)	PJ	8/12/2022	9 ⁰⁰	0	1440	1440	27	0	27	P	AC	verificare la etansietate
	or.Nisporeni	str.G.Coșbuc - str.C.Stamati (PRG 18)	PJ	9/12/2022	9 ⁰⁰	0	1440	1440	27	0	27	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vărzărești	str.Unirii (PRG 48)	PJ	9/12/2022	9 ⁰⁰	0	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etansietate
Filiala "Călărași-Gaz"														
r.Călărași	s.Nișcani	spre s.Nișcani	PÎ	4/4/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	346	3	349	P	AC	verificare la etansietate
	s.Nișcani	RCP Nr.1-4	PM	4/6/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	346	3	349	P	AC	verificare la etansietate
	s.Nișcani	RCP Nr.1-4	PJ	4/11/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	71		71	P	AC	verificare la etansietate
	s.Nișcani	RCP Nr.5	PJ	4/11/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	58		58	P	AC	verificare la etansietate
	s.Nișcani	RCP Nr.6-10	PJ	4/13/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	140		140	P	AC	verificare la etansietate
	s.Nișcani	RCP Nr.11-15	PJ	4/18/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	73		73	P	AC	verificare la etansietate
	s.Nișcani	RCP Nr.16-20	PJ	4/20/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	4	3	7	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	spre s.Vălcineț	PÎ	5/11/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	670	13	683	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.1-10	PM	5/17/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	670	13	683	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.1-10	PJ	5/19/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	232	2	234	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.11-20	PJ	5/20/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	220		220	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.21-30	PJ	5/24/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	88		88	P	AC	verificare la etansietate
	s.Vălcineț	RCP N31-45	PJ	5/26/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	130	11	141	P	AC	verificare la etansietate
	s.Temeliuți	spre s.Temeliuți	PÎ	5/3/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	22	3	25	P	AC	verificare la etansietate
	s.Temeliuți	RCP Nr.1-4	PM	5/5/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	22	3	25	P	AC	verificare la etansietate
	s.Temeliuți	RCP Nr.1-4	PJ	5/6/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	13	3	16	P	AC	verificare la etansietate
	s.Temeliuți	RCP Nr.5; 6	PJ	5/6/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	9		9	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	spre s.Sadova	PÎ	5/10/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	616	9	625	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	RCP Nr.2-10	PM	5/12/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	616	9	625	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	RCP Nr.2-10	PJ	5/16/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	135		135	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	RCP Nr.11; 12; 13; 15; 16; 18; 19.	PJ	5/18/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	70		70	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	RCP Nr.20; 21; 22; 23; 24; 26; 28.	PJ	5/23/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	116		116	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	RCP Nr.30-47	PJ	5/25/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	186	9	195	P	AC	verificare la etansietate
	s.Sadova	RCP Nr.1; 14; 17; 25; 27; 29; 32a.	PJ	5/13/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	109		109	P	AC	verificare la etansietate
	s.Hîrbovaț	spre s.Hîrbovaț	PÎ	5/10/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	110	2	112	P	AC	verificare la etansietate
	s.Hîrbovaț	RCP Nr.1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15.	PM	5/12/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	110	2	112	P	AC	verificare la etansietate
	s.Hîrbovaț	RCP Nr.1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15.	PJ	5/16/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	77	2	79	P	AC	verificare la etansietate
	Hîrbovaț	RCP Nr.2a, 3	PJ	5/18/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	33		33	P	AC	verificare la etansietate
	s.Parcani	spre s.Parcani	PÎ	6/2/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	5		5	P	AC	verificare la etansietate
	s.Parcani	RCP Nr.1	PM	6/6/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	5		5	P	AC	verificare la etansietate
	s.Parcani	RCP Nr.1	PJ	6/8/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	5		5	P	AC	verificare la etansietate
	s.Mîndra	PRG Nr.1, 2, 3, 4 (gazoduct suprateran)	PJ	6/13/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	3		3	P	AC	verificare la etansietate
s.Mîndra	PRG Nr.1, 2, 3, 4 (gazoduct subteran)	PJ	6/15/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	69	2	71	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sferida	spre s.Sferida	PÎ	7/4/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	13		13	P	AC	verificare la etansietate	
s.Sferida	RCP Nr.1	PJ	7/4/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	13		13	P	AC	verificare la etansietate	
s.Meleşeni	RCP Nr.1-4	PM	7/6/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	39	1	40	P	AC	verificare la etansietate	
s.Meleşeni	RCP Nr.1-4	PJ	7/11/2022	9 ⁰⁰		1440	1440	39	1	40	P	AC	verificare la etansietate	