

Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului II anul 2022

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ungheni-Gaz"														
	or. Ungheni	str.Porumbescu 7, col.5	PJ	01.04.2022	10:00	-	60	60	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Porumbescu 7, col 3	PJ	01.04.2022	11:00	-	60	60	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Nationala 51 sc.2,col 1	PJ	04.04.2022	10:45	-	195	195	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Porumbescu 7, col.5	PJ	06.04.2022	09:15	-	50	50	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Romana, RCP Nr.149	PJ	06.04.2022	14:00	-	110	110	18	0	18	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str. Stamati, RCP Nr.155	PJ	08.04.2022	10:00	-	40	40	35	0	35	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Delești	PJ	15.04.2022	09:30	-	90	90	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	sat. Cetireni RCP Nr.6	PJ	15.04.2022	12:00	-	95	95	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str-la Iași	PJ	28.04.2022	13:50	-	100	100	35	3	38	N	AT	deteriorarea gazoductului în urma accidentului rutier
	or. Ungheni	s. Zagarancea, RCP Nr. 217	PJ	04.05.2022	10:25	-	45	45	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.Bernardazz 9, sc.3, col 2, 3	PJ	06.05.2022	09:20	-	55	55	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	str.I.Creangă 13, sc.5, col.3	PJ	06.05.2022	10:40	-	80	80	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r. Ungheni	s. Morenii Noi, RCP Nr. 5	PJ	10.05.2022	09:10	-	140	140	15	0	15	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.M.Eminescu 65 sc.3 col.2	PJ	10.05.2022	09:20	-	60	60	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.T.Arghezi 54, RCP Nr.142	PJ	10.05.2022	09:30	-	35	35	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate a rețelelor de presiune joasă	
or. Ungheni	str.C.Porumbescu nr.6	PJ	10.05.2022	10:40	-	40	40	4	0	4	P	AC	deconectare prin sudura	
or. Ungheni	str.Romană 112, sc.3. col.4 ap.34.	PJ	11.05.2022	10:50	-	360	360	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	sat.Costuleni, RCP Nr.7	PJ	12.05.2022	09:05	-	70	70	25	0	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str. Burebista 37; 35; 31.	PJ	17.05.2022	10:20	-	50	50	40	0	40	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str. Ștefan cel Mare nr. 163 sc.7 col.1	PJ	17.05.2022	15:10	-	50	50	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.O.Ungureanu 9/1 col.1	PJ	26.05.2022	11:00	-	30	30	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	s.Zagarancea, RCP Nr. 11	PJ	27.05.2022	09:20	-	30	30	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.Ion Creanga 9, sc.2, col 1	PJ	01.06.2022	10:00	-	50	50	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Untesti, RCP Nr. 1	PJ	01.06.2022	10:20	-	70	70	13	0	13	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Pirlîța, RCP Nr.31	PJ	03.06.2022	09:30	-	120	120	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Pirlîța, RCP Nr.33	PJ	03.06.2022	09:30	-	120	120	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Pirlîța, RCP Nr.35	PM	06.06.2022	09:30	-	480	480	306	9	315	P	AC	verificare la etanșietate	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
or. Ungheni	str.T.Arghezi, RCP Nr.142	PJ	07.06.2022	09:30	-	90	90	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.G.Crestiuc 7/1, sc.3 col.2	PJ	07.06.2022	10:00	-	404	404	14	0	14	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 27	PJ	09.06.2022	09:20	-	220	220	20	0	20	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 28	PJ	09.06.2022	13:30	-	150	150	14	0	14	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 20	PJ	10.06.2022	09:40	-	140	140	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 9	PJ	10.06.2022	09:40	-	140	140	10	0	10	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 18	PJ	10.06.2022	13:00	-	90	90	5	0	5	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr.13	PJ	15.06.2022	09:30	-	60	60	8	0	8	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr.14	PJ	15.06.2022	10:30	-	145	145	10	0	10	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr.15	PJ	15.06.2022	13:50	-	70	70	12	0	12	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr.32	PJ	15.06.2022	15:00	-	90	90	18	0	18	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr.12	PJ	16.06.2022	09:50	-	145	145	16	0	16	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 11	PJ	16.06.2022	10:20	-	120	120	9	0	9	P	AC	verificare la etanșietate	
or. Ungheni	str.B.Lăutaru, RCP Nr.100	PJ	17.06.2022	09:50	-	85	85	22	0	22	P	AC	deservire tehnica a DPRG (fara byypass)	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 22	PJ	16.06.2022	10:20	-	120	120	9	0	9	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 3	PJ	20.06.2022	11:00	-	100	100	11	0	11	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 17	PJ	20.06.2022	13:00	-	160	160	14	0	14	P	AC	verificare la etanșietate	
or. Ungheni	str.Feroviară RCP Nr.135	PJ	20.06.2022	08:35	-	180	180	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate	
or. Ungheni	str.Stefan cel Mare 159, scara 3, col.2	PJ	20.06.2022	14:55	-	35	35	3	0	3	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 21	PJ	21.06.2022	09:00	-	180	180	32	0	32	P	AC	verificare la etanșietate	
r. Ungheni	s.Pîrlița, RCP Nr. 16	PJ	21.06.2022	12:00	-	100	100	11	0	11	P	AC	verificare la etanșietate	
or. Ungheni	str.V. Tepeș, RCP Nr.141	PJ	23.06.2022	10:50	-	60	60	4	0	4	P	AC	verificare la etanșietate	
or. Ungheni	str.Romană 64, sc.2, col.1	PJ	23.06.2022	15:30	-	70	70	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s. Morenii Noi, RCP Nr.2	PJ	24.06.2022	10:40	-	65	65	8	1	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
r. Ungheni	s.Petrești RCP Nr.5	PJ	24.06.2022	14:10	-	60	60	31	0	31	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare	
or. Ungheni	str.M.Eminescu 51-53, RCP Nr.140	PJ	27.06.2022	10:00	-	180	180	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate	
or. Ungheni	str.Natională 15, RCP Nr.91	PJ	28.06.2022	15:00	-	60	60	5	0	5	P	AC	verificare la etanșietate	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Nisporeni-Gaz"														
r.Nisporeni	s.Vărzărești	s.Vărzărești (I etapă)	PM	12.04.2022	09:00	-	1440	1440	119	0	119	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Doinelor	PJ	12.04.2022	09:00	-	1440	1440	44	0	44	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	str.M.Eminescu	PJ	12.04.2022	08:40	-	1440	1440	23	0	23	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Cioești	s.Cioești (PRG Nr. 235)	PM	13.04.2022	10:30	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Al.cel Bun (etapa III)	PM	13.04.2022	09:40	-	1440	1440	55	0	55	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	reg.Ciurleasa (etapa III)	PM	14.04.2022	08:50	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Sfinții Voievozi (etapa III)	PM	14.04.2022	08:30	-	1440	1440	26	0	26	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Șendreni	s.Șendreni (PRG Nr.40; 39)	PJ	14.04.2022	09:00	-	1440	1440	20	0	20	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Viilor (PRG Nr.75)	PM	18.04.2022	10:00	-	1440	1440	1	1	2	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Bălăurești	s.Bălăurești (PRG Nr. 206)	PM	18.04.2022	09:50	-	1440	1440	0	1	1	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.M.Kogilniceanu	PM	19.04.2022	08:20	-	1440	1440	25	0	25	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Marinici	s.Marinici (PRG Nr.229, 242)	PM	19.04.2022	09:50	-	1440	1440	31	0	31	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Călimănești	s.Călimănești (PRG Nr. 230)	PM	20.04.2022	10:50	-	1440	1440	7	0	7	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Șișcani	s.Șișcani (I etapă)	PM	21.04.2022	09:35	-	1440	1440	25	2	27	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	s.Vărzărești (PRG Nr.205)	PJ	02.05.2022	10:00	-	230	230	17	0	17	P	AC	strămutarea tronsonului de gazoduct
	s.Dolna	s.Dolna	PM	03.05.2022	10:20	-	100	100	5	0	5	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Ciurleasa	PJ	03.05.2022	10:10	-	20	20	1	0	1	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Păcii 3A, ap.13	PJ	04.05.2022	11:10	-	100	100	46	0	46	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	Nisporeni - Șișcani	Nisporeni - Șișcani	PÎ	12.05.2022	09:30	-	1440	1440	196	5	201	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Șișcani	s.Șișcani (II etapă)	PM	17.05.2022	09:20	-	1440	1440	63	3	66	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Viilor - str.Traian - str.Victoriei	PM	17.05.2022	08:30	-	1440	1440	93	0	93	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG Nr.284)	PJ	19.05.2022	09:30	-	1440	1440	27	0	27	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG Nr.286)	PJ	19.05.2022	09:30	-	1440	1440	45	0	45	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG Nr. 291)	PJ	19.05.2022	09:30	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Ștefan cel Mare (PRG Nr. 23)	PJ	19.05.2022	09:20	-	1440	1440	23	0	23	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Fintânilor - Petru Movilă	PJ	19.05.2022	09:50	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.1Mai - Nirnova	PJ	20.05.2022	08:40	-	1440	1440	48	0	48	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Traian	PJ	20.05.2022	08:50	-	1440	1440	29	0	29	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG Nr. 297)	PJ	07.06.2022	09:20	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Micleușeni	s.Micleușeni (PRG Nr. 298)	PJ	07.06.2022	09:20	-	1440	1440	38	0	38	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.M.Eminescu (PRG Nr. 292)	PJ	07.06.2022	09:00	-	1440	1440	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Cristeștilor (PRG Nr.31)	PJ	07.06.2022	09:20	-	1440	1440	11	1	12	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.31 August (PRG Nr. 28)	PJ	08.06.2022	09:00	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
or.Nisporeni	str.Chișinăului (PRG Nr.217)	PJ	08.06.2022	08:50	-	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etanșietate	
s.Cioești	s.Cioești (PRG Nr.222)	PJ	29.06.2022	13:20	-	220	220	10	0	10	P	AC	strămutarea tronsonului de gazoduct	

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Călărași-Gaz"														
r.Călărași	s.Nișcani	gazoduct subteran	PÎ	04.04.2022	09:00	-	1440	1440	346	3	349	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Nișcani	RCP Nr.1-20	PM	06.04.2022	09:00	-	1440	1440	346	3	349	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sipoteni	RCP Nr.24 (PE subteran)	PJ	09.04.2022	13:45	-	180	180	20	0	20	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	s.Nișcani	RCP Nr.1-4	PJ	11.04.2022	09:00	-	1440	1440	71	0	71	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Nișcani	RCP Nr.5	PJ	11.04.2022	09:00	-	1440	1440	58	0	58	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Nișcani	RCP Nr.6-10	PJ	13.04.2022	09:00	-	1440	1440	140	0	140	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Nișcani	RCP Nr.11-15	PJ	18.04.2022	09:00	-	1440	1440	73	0	73	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Nișcani	RCP Nr.16-20	PJ	20.04.2022	09:00	-	1440	1440	4	3	7	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vălcineț	gazoduct subteran	PÎ	11.05.2022	09:00	-	1440	1440	670	13	683	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.1-45	PM	17.05.2022	09:00	-	1440	1440	670	13	683	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.1-10	PJ	19.05.2022	09:00	-	1440	1440	232	2	234	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.11-20	PJ	20.05.2022	09:00	-	1440	1440	220	0	220	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.21-30	PJ	24.05.2022	09:00	-	1440	1440	88	0	88	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vălcineț	RCP Nr.31-45	PJ	26.05.2022	09:00	-	1440	1440	130	11	141	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Temeliuți	gazoduct subteran	PÎ	03.05.2022	09:00	-	1440	1440	22	3	25	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Temeliuți	RCP Nr.1-6	PM	05.05.2022	09:00	-	1440	1440	22	3	25	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Temeliuți	RCP Nr.1-4	PJ	06.05.2022	09:00	-	1440	1440	13	3	16	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Temeliuți	RCP Nr.5-6	PJ	06.05.2022	09:00	-	1440	1440	9	0	9	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	gazoduct subteran	PÎ	10.05.2022	09:00	-	1440	1440	616	9	625	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	RCP Nr.1-47	PM	12.05.2022	09:00	-	1440	1440	616	9	625	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	RCP Nr.2-10	PJ	16.05.2022	09:00	-	1440	1440	135	0	135	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	RCP Nr.11; 12; 13; 15; 16; 18; 19.	PJ	18.05.2022	09:00	-	1440	1440	70	0	70	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	RCP Nr.20; 21; 22; 23; 24; 26; 28.	PJ	23.05.2022	09:00	-	1440	1440	116	0	116	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	RCP Nr.30-47	PJ	25.05.2022	09:00	-	1440	1440	186	9	195	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sadova	RCP Nr.1; 14; 17; 25; 27; 29; 32a	PJ	13.05.2022	09:00	-	1440	1440	109	0	109	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Hîrbovăț	gazoduct subteran	PÎ	10.05.2022	09:00	-	1440	1440	110	2	112	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Hîrbovăț	RCP Nr.1-15	PM	12.05.2022	09:00	-	1440	1440	110	2	112	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Hîrbovăț	RCP Nr.1; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 15.	PJ	16.05.2022	09:00	-	1440	1440	77	2	79	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Hîrbovăț	RCP Nr.2a; 3	PJ	18.05.2022	09:00	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Parcani	gazoduct subteran	PÎ	02.06.2022	09:00	-	1440	1440	5	0	5	P	AC	verificare la etanșietate
s.Parcani	RCP Nr.1	PM	06.06.2022	09:00	-	1440	1440	5	0	5	P	AC	verificare la etanșietate	
s.Parcani	RCP Nr.1	PJ	08.06.2022	09:00	-	1440	1440	5	0	5	P	AC	verificare la etanșietate	
s.Mîndra	gazoduct suprateran OMF Mîndra	PJ	13.06.2022	09:00	-	1440	1440	3	0	3	P	AC	verificare la etanșietate	
s.Mîndra	PRG Nr.1; 2; 3; 4.	PJ	15.06.2022	09:00	-	1440	1440	69	2	71	P	AC	verificare la etanșietate	