

**Registrul întreruperilor programate / neprogramate în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali a Operatorului Sistemului de Distribuție
SRL "Ungheni-Gaz" pe parcursul trimestrului III anul 2022**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Filiala "Ungheni-Gaz"														
	or. Ungheni	str.Maria Cibotaru 88 sc.4 col.2	PJ	01.07.2022	09:30	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	RCP Nr.3, str.Romana 7; 9	PJ	04.07.2022	09:00	-	1860	1860	195	0	195	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	RCP Nr.144, str.Feroviară 47	PJ	06.07.2022	09:00	-	120	120	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	RCP Nr. 80 sc. 1; 2; 4	PJ	07.07.2022	10:30	-	370	370	106	0	106	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	PRG Nr.208, str.B.P.Haşdeu 15	PJ	07.07.2022	10:30	-	210	210	105	0	105	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	PRGNr.208, str.B.P.Haşdeu 13	PJ	07.07.2022	10:30	-	370	370	57	0	57	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	PRG Nr.80, str.Boico 9	PJ	07.07.2022	10:30	-	1500	1500	134	0	134	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	str. Romană 112 sc.3	PJ	08.07.2022	10:00	-	90	90	6	0	6	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	RCP Nr.75, Națională 33, M.Eminescu 36;38	PJ	11.07.2022	09:10	-	230	230	75	0	75	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	SRG Nr.2	PM	11.07.2022	09:00	-	1680	1680	1018	4	1022	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	PRG Nr.48, str.Națională 43	PJ	12.07.2022	09:00	-	240	240	108	0	108	P	AC	verificare la etanșietate
	or. Ungheni	str.G.Ureche 8; 10	PJ	14.07.2022	10:40	-	80	80	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	RCP Nr.227, str.Romană - V.Micle	PJ	15.07.2022	09:00	-	180	180	6	0	6	P	AC	verificare la etanșietate
	sat.Pirlița	RCP Nr.12	PJ	15.07.2022	10:15	-	115	115	12	0	12	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Romană 66, sc.1, col.2	PJ	15.07.2022	10:30	-	70	70	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	s.Unțești	RCP Nr.11	PJ	15.07.2022	11:40	-	50	50	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	PRG Nr.6, str.Boico 15	PJ	18.07.2022	09:30	-	1860	1860	423	0	423	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	SRG Nr.2 - (str. Grădinilor-Donici -Vălenilor - Suceava - Arcasii lui Stefan - Unirii 3A -Unghiului - Tighina - Dosoftei-Găureni -Ciuresti - Dosoftei -Varlaam - Dosoftei -Aurel David - I. Neculce - N. Iorga)	PM	18.07.2022	09:00	-	480	480	560	5	565	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	SRG Nr.2 - (str. Burebista 33-39 41-43-47 str. Ștefan cel Mare 159-163-79 - P. Rareș - Aleco Russo - Ștefan cel Mare -Z. Arbore 21 - str-la Burebista (din Tupic) - Cazacu - Teodorovici - Crihan)	PJ	19.07.2022	09:00	-	1440	1440	440	0	440	P	AC	verificare la etanșietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Ungheni	or.Ungheni	SRG Nr.2 - (str. I. L. Caragiale 3-5 Răzeșilor - B. Bodoni - A. Mateevici - C. Sterea - Gr. Adam - str.la. Gr. Adam-Basarabiei - Z. Arbore (din Carare) - Șleahului - Mușatinilor - Igor Vieru - Salcîmilor - str.la. Podurilor - V. Cupcea - Stefan cel Mare (Fosta Fabrică Biohim)	PJ	21.07.2022	09:00	-	2880	2880	184	0	184	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	SRG Nr.2 - (sectorul Curculeovca)	PJ	22.07.2022	09:00	-	4320	4320	16	0	16	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	str.Natională 25	PJ	25.07.2022	09:00	-	3315	3315	140	0	140	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	str.Natională 27	PJ	25.07.2022	09:00	-	3315	3315	160	0	160	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	str.Eminescu 28	PJ	25.07.2022	09:00	-	3315	3315	160	0	160	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Agronomovca	RCP Nr.1	PJ	27.07.2022	09:15	-	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	Boico 7 sc.1.; col.2	PJ	01.08.2022	10:00	-	60	60	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str. Burebista 33	PJ	02.08.2022	13:30	-	60	60	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Boico 2; sc.2, col.4	PJ	08.08.2022	09:00	-	70	70	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Hajdeu 10, col 3, sc. 3	PJ	10.08.2022	11:00	-	180	180	10	0	10	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Haşdeu 16 sc. 1	PJ	17.08.2022	09:35	-	25	25	10	0	10	P	AC	permutarea contorului
	or.Ungheni	str.Natională 10, sc. 2, col. 2	PJ	17.08.2022	13:20	-	90	90	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str. G.Ureche 6 sc.2, col.3	PJ	18.08.2022	11:30	-	220	220	5	0	5	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	PRG Nr.104, str.Livezilor	PJ	19.08.2022	09:25	-	120	120	25	0	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or. Ungheni	RCP Nr.138, str.Tighina	PJ	24.08.2022	09:00	-	210	210	15	0	15	P	AC	reparație curentă
	sat.Cetireni	RCP Nr.16	PJ	24.08.2022	10:00	-	165	165	6	0	6	P	AC	reparație curentă
	or.Ungheni	str.Boico 9, sc.5, col.2	PJ	29.08.2022	10:30	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Valea Mare	RCP Nr.9	PJ	01.09.2022	09:30	-	320	320	9	0	9	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Ungheni	str.Feroviară 27, sc.1, col.1	PJ	02.09.2022	09:25	-	85	85	5	0	5	P	AC	permutarea contorului

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreru- perii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogra- mat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	or.Ungheni	str.Iaşului 56	PJ	12.09.2022	09:15	-	85	85	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.Ion Creangă 25, sc.1, col.4	PJ	12.09.2022	16:25	-	65	65	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or Ungheni	str.Boico 2, sc.1, col.4	PJ	13.09.2022	13:00	-	100	100	8	0	8	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	RCP Nr.149, str.Romană	PJ	14.09.2022	09:40	-	60	60	25	0	25	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	str.M.Costin 2	PJ	15.09.2022	09:20	-	75	75	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	sat.Elizavetovca	RCP Nr.1	PJ	20.09.2022	09:35	-	60	60	4	0	4	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	PRG Nr. 60, str.LL.Caragiale 3-5	PJ	21.09.2022	12:00	-	360	360	75	0	75	P	AC	înlocuirea PRG
	or.Unghni	PRG Nr.195, str.Cupcea PRG Nr.195	PJ	22.09.2022	10:20	-	380	380	70	0	70	P	AC	înlocuirea PRG
	sat.Cetireni	RCP Nr.17	PJ	26.09.2022	10:35	-	70	70	5	0	5	P	AC	deservirea tehnica a PRG (fără bypass)
	sat. Costuleni	RCP Nr.3	PJ	26.09.2022	14:00	-	120	120	17	0	17	P	AC	deservirea tehnica a PRG (fără bypass)
	or.Ungheni	str.Romană 112, col. 3	PJ	27.09.2022	14:25	-	120	120	7	0	7	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	PRG Nr.104, str.Bălcescu	PJ	29.09.2022	09:30	-	360	360	30	0	30	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or.Ungheni	PRG Nr.101, str.Ciorești	PJ	30.09.2022	09:15	-	125	125	20	0	20	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
	or .Ungheni	str.B.Lautaru 12, sc.1, col.3	PJ	30.09.2022	10:30	-	90	90	9	0	9	P	AC	racordarea instalației de presiune joasă, punerea sub presiune a instalației de utilizare
Filiala "Nisporeni-Gaz"														
	s.Vulcănești	s.Vulcănești (RCP Nr.202)	PJ	08.07.2022	10:50	-	70	70	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	s.Bălăurești	s.Bălăurești (RCP 175; 172; 169; 198)	PJ	11.07.2022	09:30	-	1440	1440	65	0	65	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Viilor (PRG Nr.20)	PJ	11.07.2022	08:45	-	1440	1440	44	0	44	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Marii Adunări Naționale 8; 10	PJ	12.07.2022	09:00	-	1440	1440	41	0	41	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Chișinăului 2	PJ	13.07.2022	09:00	-	1440	1440	43	0	43	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Tîrgului 9-str.Al.cel Bun 25;27;37;39	PJ	14.07.2022	09:00	-	1440	1440	88	0	88	P	AC	verificare la etanșietate

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST, (min)	OSD, (min)	Total, (min)	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r.Nisporeni	or.Nisporeni	str.Marii Adunări Naționale f/n	PJ	14.07.2022	09:00	-	1440	1440	0	2	2	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Toma Ciorbă 76	PJ	18.07.2022	09:00	-	1440	1440	41	0	41	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Miron Costin	PJ	21.07.2022	13:10	-	80	80	14	0	14	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.31 August	PJ	29.07.2022	11:30	-	70	70	19	0	19	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.I Mai (RCP Nr.47)	PJ	03.08.2022	10:20	-	90	90	42	0	42	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Sf.Gheorghe (RCP Nr.115)	PJ	08.08.2022	09:00	-	1440	1440	15	0	15	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.M.Frunze - str.Ion Soltis	PJ	09.08.2022	09:00	-	1440	1440	19	0	19	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	str.Ion Creangă	PJ	09.08.2022	09:00	-	1440	1440	33	0	33	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Gr.Adam-str.Luceafărul-str.Varlaam	PJ	11.08.2022	09:00	-	1440	1440	43	0	43	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	str.Ion Creangă (RCP Nr.38)	PJ	11.08.2022	09:00	-	1440	1440	24	0	24	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	str.Unirii	PJ	11.08.2022	10:20	-	90	90	22	0	22	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Toma Ciorbă (RCP Nr.9)	PJ	12.08.2022	09:00	-	1440	1440	7	0	7	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Crinilor-str.P.Movilă	PJ	12.08.2022	09:00	-	1440	1440	27	0	27	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Nisporeni	str.Dacia (RCP Nr.72)	PJ	15.08.2022	10:00	-	80	80	23	0	23	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Suveranității (RCP Nr.32)	PJ	15.08.2022	13:00	-	80	80	18	0	18	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Trandafirilor	PJ	22.08.2022	09:40	-	90	90	15	0	15	P	AC	punere sub presiune a instalației de utilizare
	or.Nisporeni	str.Crinilor-str.G.Coșbuc	PJ	12.09.2022	09:00	-	1440	1440	27	0	27	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Vărzărești	str.Unirii	PJ	12.09.2022	09:00	-	1440	1440	22	0	22	P	AC	verificare la etanșietate
Filiala "Călărași-Gaz"														
r.Călărași	s.Sferida	spre s.Sferida	PÎ	04.07.2022	09:00	-	1440	1440	13	0	13	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sferida	RCP Nr.1	PM	04.07.2022	09:00	-	1440	1440	13	0	13	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Sferida	RCP Nr.1	PJ	04.07.2022	09:00	-	1440	1440	13	0	13	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Meleșeni	RCP Nr.1-4	PM	06.07.2022	09:00	-	1440	1440	39	1	40	P	AC	verificare la etanșietate
	s.Meleșeni	RCP Nr.1-4	PJ	11.07.2022	09:00	-	1440	1440	39	1	40	P	AC	verificare la etanșietate
	or.Călărași	str.M.Eminescu, RCP Nr.8	PJ	29.07.2022	06:03	-	180	180	3	0	3	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	s.Bahu	pînă la Nodul de Evidență s.Bogzești	P/Î	30.08.2022	15:20	-	60	60	62	0	62	N	AT	lucrări de terasament neautorizate
	s.Frumoasa	RCP Nr.7	P/J	12.09.2022	16:10	-	60	60	12	0	12	N	AT	lucrări de terasament neautorizate